

ข่าวสารด้านเทคนิคและงานบริการ

19 สิงหาคม 2562

เลขที่เอกสาร T&S-13-2019

เรื่อง เปลี่ยนหมายเลขอะไหล่ของชุดแม่เหล็กจานไฟ

รุ่นรถ : Primavera / Sprint / LX / LXV / S / 946 / GTS / Liberty (3V – Iget)

เรียน ท่านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Vespa ทุกท่าน

เนื่องจากทางโรงงาน Piaggio ได้มีการแจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขอะไหล่ของชุดล้อแม่เหล็กจานไฟและเฟืองสตาร์ท จากหมายเลข 680207 เป็น 1A006595 และสามารถเรียกอะไหล่ดังกล่าวได้แล้วในระบบ Dealer Portal หมายเลขอะไหล่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับขนาดและลักษณะเฉพาะต่างๆ ดังต่อไปนี้

1 ชุดล้อแม่เหล็กหมายเลข 680207 ที่มีการติดตั้ง Rotor หมายเลข B018108 มาด้วยนั้น จะมีลูกปืนกัน One way ใสม่า 5 ชุดดังรูป ซึ่งได้มีการยกเลิกการใช้ไปเมื่อช่วง ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องใช้คู่กันกับเฟืองสตาร์ทหมายเลข B014165 (ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง = 49.6 มม.)

2 ชุดล้อแม่เหล็กหมายเลข 1A006595 ที่มีการติดตั้ง Rotor หมายเลข 1A006480 มาด้วยนั้น จะมีลูกปืน One way ใสม่า 3 ชุดดังรูป ซึ่งเป็นชิ้นส่วนทดแทนอะไหล่ ในข้อ 1 เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องใช้คู่กันกับเฟืองสตาร์ทหมายเลข 1A006073 (ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง = 45.6 มม.)



ตามภาพประกอบด้านบน : หากทางร้านต้องการเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าวให้ลูกค้า สามารถใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

สำหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งชุดล้อแม่เหล็กหมายเลข 680207 มากับรถแล้วมีปัญหาและต้องการเปลี่ยนอะไหล่

- กรณีที่ไม่มีอะไหล่เดิมในสต็อก ให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ชุดล้อแม่เหล็กเป็น 1A006595 และ ต้องเปลี่ยนเฟืองสตาร์ทเป็น หมายเลข 1A006073 ด้วยเช่นกัน
- กรณีต้องการเปลี่ยนตัว Rotor (B018108 แบบ One way 5 ชุด) แต่ไม่มีอะไหล่เดิมในสต็อก ให้ท่านใช้ Rotor (1A006480 แบบ One way 3 ชุด) และ ต้องเปลี่ยนเฟืองสตาร์ท เป็นหมายเลข 680205

หากตัวแทนนายมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่เขตบริการของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย
ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรยุทธ น้อยนะวะกุล)
ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
บริษัท เวสปีอารีโอ (ประเทศไทย) จำกัด