

ข่าวสารด้านเทคนิค

Technical Bulletin

INTERNAL USE ONLY

เรื่อง : **การแก้ไขปัญหาลูกแม็กเย็บผ้าหุ้มเบาะหลุด (ชุดเบาะผู้ขับขี่)**
Subject :

เรียน ท่านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

ตามที่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับทราบข้อมูลในรถรุ่น All New R15 (Y-Connect) บางคันพบปัญหา ลูกแม็กเย็บผ้าหุ้มเบาะหลุด (ชุดเบาะผู้ขับขี่) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รูปถ่าย ตำแหน่งลูกแม็กเย็บผ้าหุ้มเบาะขาด

1) สาเหตุของปัญหา

การเย็บผ้าหุ้มเบาะมีจำนวนลูกแม็ก 8 จุด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับแรงกดทำให้ลูกแม็กหลุดออกมาได้

2) การแก้ไขปัญหา

แก้ไขโดยการเพิ่มจำนวนลูกแม็กยึดผ้าหุ้มเบาะเป็น 10 จุด ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักจากแรงกดได้อย่างเพียงพอ

3) รายละเอียดข้อมูลละเอียด

ภาพแสดงความแตกต่างระหว่างชิ้นส่วนก่อนการแก้ไขและหลังการแก้ไข

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชุดเบาะก่อนการแก้ไข	ชุดเบาะหลังการแก้ไข
 <p>จำนวนลูกแม็ก 8 จุด</p>	 <p>จำนวนลูกแม็ก 10 จุด</p>

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเท่านั้น
ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาด

สำเนา
Copy

หน้า 1 / 2
Page

รุ่น : All New YZF-R15
Model All New YZF-R15M

วันที่ออก : 23 กันยายน 2565
Issued date

เลขที่ : T05 / 2565
Issued No.

4) กลุ่มหมายเลขโครงรถที่ทางบริษัทฯ ได้เริ่มทำการแก้ไขปัญหาแล้ว

รถที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 หรือ หมายเลขโครงรถตั้งแต่ [MH3RG787111002201](#) เป็นต้นไป

5) การดำเนินการสำหรับร้านผู้จำหน่าย

ในกรณีที่ท่านผู้จำหน่ายพบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นชิ้นส่วนก่อนหรือหลังการแก้ไข แล้วทำเคลม ชุดเบาะหน้า ในระบบ Y.E.S. ในหัวข้อเคลมปกติ (พร้อมแนบรูปของปัญหาในใบเคลม)

ตารางรายละเอียดการทำเคลม

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วน	หมายเลขชิ้นส่วน	ปัญหา	Symptom/ Condition	จำนวน	FRT (ชั่วโมง)	ระดับช่าง	ค่าแรง (บาท)
1	ชุดเบาะหน้า	BDJ-F4710-00 (BCN1) BDJ-F4710-10 (BCN2/BCN3)	ลูกแม็กเย็บผ้า หุ้มเบาะหลุด	R8 / KA	1	0.2	Gold	40
							Silver	30
							Bronze	20

การแจ้งข่าวสารในตลาด

- ข่าวสารที่ประสงค์จะให้ทุกหน่วยงานที่รับผลกระทบในพื้นที่ / หรือตลาด แก้ไข
- ข่าวสารที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด และดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จำหน่าย
- ข่าวสารที่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในเพียงอย่างเดียว

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเท่านั้น
ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาด

สำเนา
Copy

หน้า 2 / 2
Page