

ความรู้เทคนิคและการรับประกัน	เลขที่เอกสาร	TH-SVN2022003
	วันที่	16 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง	แนะนำการตรวจสอบวันที่ผลิตชุดพูลเลย์ตาม รุ่น FORZA350 และ ADV350	


บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ขอขอบพระคุณร้านผู้จำหน่ายทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำธุรกิจด้วยดีเสมอมา
 เนื่องด้วยทางฝ่ายบริการด้านเทคนิค บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด สำนักงานสำโรง ไคร้ขอความร่วมมือจากร้านผู้จำหน่าย
 ในกรณีการเคลมชุดพูลเลย์ตาม (Driven Face Set) ของรถจักรยานยนต์ รุ่น FORZA350 และ ADV350
 ทางฝ่ายฯ ขอให้ท่านตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลวันที่ผลิตของชุดพูลเลย์ตาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริการด้านเทคนิค ขอแนะนำวิธีการตรวจสอบวันที่ผลิตของชุดพูลเลย์ตามดังนี้


- ตำแหน่งของวันที่ผลิต : โรงงานผู้ผลิตบันทึกอยู่บนแผ่นขับ (Drive Plate Comp)
- ข้อมูลวันที่ผลิต : ตัวเลขจำนวน 6 ตัว



ชุดพูลเลย์ตาม (Driven Face Set)




แผ่นขับ (Drive Plate Comp)



ตำแหน่งวันที่ผลิตอะไหล่



ความหมายวันที่ผลิตอะไหล่ : (XX XX XX)
 แถวบน : รหัสรุ่น
 2 ตำแหน่งแรก : วันที่ผลิต
 2 ตำแหน่งกลาง : เดือนที่ผลิต
 2 ตำแหน่งสุดท้าย : ปีที่ผลิต



สมุดภาพอะไหล่

E-12 ชุดหน้าสัมผัสของพูลเลย์ตาม
 ลำดับ 2 แผ่นขับ (Drive Plate Comp)

เมื่อทำการเคลมชุดพูลเลย์ตาม (Driven Face Set) ในระบบเคลมด้านเทคนิค ไคร้ขอให้ท่านทำการระบุข้อมูลและ
 รูปของวันที่ผลิตอะไหล่ด้วย ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

เคลมทางเทคนิค
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

รูปภาพปัญหา

แบบรูปภาพ







รูปวันที่ผลิตชุดพูลเลย์ตาม



หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ Area Advisor ประจำเขต หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-725-4000

คุณวิรัชชัย ประหา

ผู้จัดการฝ่ายบริการด้านเทคนิคและบริการลูกค้า

คำเตือน : ข่าวสารนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแก่ศูนย์จำหน่ายและบริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเท่านั้น
 ห้ามกระทำการอันเป็นการเปิดเผย นำไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก หรือทำให้แพร่หลายแก่บุคคลภายนอกด้วยวิธีใดๆ โดยเด็ดขาด